



Twix®

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE TWIX

1) PULIZIA ORDINARIA

Si consiglia di utilizzare uno straccio bagnato e del detergente neutro.

È possibile utilizzare anche un'idropulitrice con i seguenti accorgimenti:

- Mantenere il getto ad una distanza minima di 30 cm al fine di evitare che il modulo si danneggi e che le fibre del rivestimento plastico si possano sollevare.
- Utilizzare il getto largo.

La mancata rimozione dei possibili detriti che si accumulano tra le fughe potrebbe causare la formazione di macchie, muschio, muffa e compromettere il corretto drenaggio della pavimentazione.

MAI utilizzare spatole metalliche per rimuovere lo sporco dai rivestimenti in Ultrashield.

Olio/grasso/cibo devono essere rimossi dalla superficie in un tempo ragionevole al fine di mantenere la validità della garanzia.

SPORCO E DETRITI:

per la rimozione di sporco e detriti, utilizzare acqua e sapone ed una spazzola non metallica dalle setole morbide. Spazzolare assecondando la direzione della venatura.

OLIO/GRASSO/CIBO:

devono essere tempestivamente rimossi con acqua tiepida e sapone. Nel caso in cui le macchie persistessero, procedere con prodotti specifici per la tipologia di sporco.

MUFFE:

le muffe si formano periodicamente nell'ambiente quotidiano. Non c'è un modo per rimuoverle completamente, ma possono essere minimizzate rimuovendo i depositi organici (per es. pollini, foglie ecc..) con la pulizia ordinaria.

FONTI DI CALORE:

Ultrashield si danneggia se a contatto con fonti di calore dirette come per esempio barbecue, falò. Evitare di posizionare o avvicinare fonti di calore alla pavimentazione.

2) DEPOSITI MINERALI

I depositi minerali appaiono sulla superficie del decking quando non viene effettuata la pulizia ordinaria.

Questi depositi sono il risultato di ristagni di acqua piovana e fuoriuscita di acqua da grondaie/tetti o camminamenti. L'evaporazione crea una patina sul decking che deve essere prontamente lavata con acqua tiepida e sapone.

Nota: in certi ambienti i depositi minerali possono apparire in maniera più rapida. Per evitare il fenomeno, consigliamo una pulizia ordinaria ogni 2 settimane.

PULIZIA DEI DEPOSITI MINERALI

Consigliamo i seguenti prodotti per la pulizia dei depositi minerali:

- Detergente in polvere per il bucato,
- Aceto,
- Toilet Gel.

Nota: non utilizzare altri detersivi non consigliati in questa lista in quanto potrebbero danneggiare la superficie del decking.

Mai utilizzare contemporaneamente questi prodotti.

OPERAZIONI

- Opzione 1: ACETO

Creare un composto di acqua e aceto in proporzione 50/50 ed applicarlo sulla superficie interessata da depositi minerali.

Lasciare agire per 5 minuti.

Spazzolare per 2 minuti con spazzola dalle setole morbide nella direzione della venatura (mai in senso opposto) calibrando l'intensità dell'operazione in base alla quantità dei depositi.

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno.

Ripetere l'operazione se necessario applicando nuovamente il composto sull'area interessata.

- Opzione 2: TOILET GEL

Applicare il gel sulla zona interessata.

Aggiungere acqua, frizionare e lasciare agire 5 minuti.

Spazzolare per 1-2 minuti con una spazzola dalle setole morbide nella direzione della venatura (mai in senso opposto).

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno.

Ripetere l'operazione se necessario applicando nuovamente il gel sull'area interessata.

- Opzione 3: DETERGENTE IN POLVERE PER IL BUCATO

Applicare il detergente in polvere per il bucato sulla zona interessata.

Aggiungere acqua, frizionare e lasciare agire 5 minuti.

Spazzolare per 1-2 minuti con una spazzola dalle setole morbide nella direzione della venatura (mai in senso opposto).

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno.

Ripetere l'operazione se necessario applicando nuovamente il composto sull'area interessata.